

ОТЧЕТ

о выполненных работах по содержанию, техническому обслуживанию
и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей
за июнь месяц 2023 г.

| № п/ | Адрес | Вид работ | Ед. изм. | Объем | номер заявки / месяц |
|---|------------------------|--|--|-------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отопление | | | | | |
| 1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию | | | | | |
| Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание | | | | | |
| | 5 мкр., д.13, кв.24 | обследование инженерных сетей | | | 19/06 |
| | 5 мкр., д.15, кв.2 | обследование инженерных сетей | | | 21/06 |
| | 5 мкр., д.15, кв.10 | обследование инженерных сетей | | | 26/06 |
| | 5 мкр., д.15, кв.17 | обследование инженерных сетей | | | 18/06 |
| | 5 мкр., д.16, кв.168 | обследование инженерных сетей | | | 63/06 |
| | 5 мкр., д.40, кв.32 | замена прокладок д.32мм на радиаторе | | | 62/06 |
| | 5 мкр., д.41, кв.35 | перепакровка радиатора | | | 86/06 |
| | ул.Гоголя, д.4, кв.23 | обследование инженерных сетей | | | 24/06 |
| | ул.Гоголя, д.4, 1 под. | крепление радиатора | шт. | 1 | |
| | | крепление Г-образное | шт. | 1 | |
| | | шпилька М10 | шт. | 1 | |
| | | дюбель | шт. | 1 | |
| 2. Работы по текущему ремонту | | | | | |
| | 5 мкр., д.14, кв.3 | демонтаж радиатора (чугун 9 секций) | шт. | 1 | 92/06 |
| | | установка радиатора биметаллического - 6 секций (материал жильца) | шт. | 1 | |
| | | демонтаж двухходового крана | шт. | 1 | |
| | | установка сгона в сборе д.20мм L=150мм | шт. | 2 | |
| | | установка ниппеля д.25мм | шт. | 2 | |
| | | прокладка рез. д.25мм | шт. | 4 | |
| | | кронштейн для б/м радиатора 7мм | шт. | 2 | |
| | | комплект монтажный д.20мм | шт. | 1 | |
| | | 5 мкр., д.41 | окраска и теплоизоляция трубопроводов отопления в тепловых узлах №№1,2,3,4 | узел | |
| | ул.Гоголя, д.8 | окраска и теплоизоляция трубопроводов отопления в тепловых узлах №№1,2,3,4 | узел | 4 | |
| Горячее водоснабжение | | | | | |
| 1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию | | | | | |
| Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание | | | | | |
| | 5 мкр., д.13, кв.71,69 | развоздушивание стояка | | | 113/06 |
| | 5 мкр., д.13, кв.71 | развоздушивание стояка | | | 44/06 |
| | 5 мкр., д.13, кв.92 | обследование инженерных сетей | | | 14/06 |
| | 5 мкр., д.14, кв.4 | развоздушивание стояка | | | 96/06 |