

ОТЧЕТ

о выполненных работах по содержанию, техническому обслуживанию
и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей
ООО Жилищная компания "Веста"
за ноябрь месяц 2023 г.

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Отопление					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	5 мкр., д.15, кв.148	обследование инженерных сетей			69/11
	5 мкр., д.16, 11 под.	развоздушивание стояка			48/11
	5 мкр., д.39, кв.1	обследование инженерных сетей			74/11
	5 мкр., д.40, кв.29	обследование инженерных сетей			5/11
	ул.Комсомол., д.3, кв.21	заваривание свища			46/11
	ул.Комсомольская, МФЦ	обследование инженерных сетей			44/11
	ул.Комсомол., д.7, кв.94	развоздушивание стояка			18/11
	ул.Советская, д.36, кв.27	обследование инженерных сетей			19/11
2. Работы по текущему ремонту					
	5 мкр., д.40, кв.32	смена сгона в сборе д.20мм L=110мм приварка резьбы д.20мм установка пробок д.20мм комплект пробок д.20мм для б/м	шт. шт. шт. шт.	1 1 4 1	184/10
	ул.Гоголя, д.8	окраска трубопроводов отопления в подвальном помещении	дом	1	
	ул.Комсомол., д.2/2, кв.18	демонтаж заглушек установка радиатора биметаллического - 9 секций (материал жильца) установка пробок д.20мм комплект пробок д.20мм для б/м кронштейн приварка резьбы д.20мм установка сгона в сборе д.20мм L=110мм	шт. пр-р шт. шт. шт. шт. шт. шт.	2 1 6 4 1 3 2 2	51/11
Горячее водоснабжение					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	6 мкр., д.31	установка шайбы на ВВП прокладка паронит.д.80мм	шт.	2	
	5 мкр., д.15, кв.131	обследование инженерных сетей			38/11
	5 мкр., д.16, кв.7	обследование инженерных сетей			94/11
	5 мкр., д.16, кв.106	развоздушивание стояка			20/11
	5 мкр., д.16, кв.142	обследование инженерных сетей			40/11
	5 мкр., д.39, кв.18	развоздушивание стояка			120/11
	ул.Гоголя, д.8, кв.60	смена сгона в сборе д.25мм L=130мм	шт.	1	
	ул.Гоголя, д.8, кв.96	развоздушивание стояка			13/11
	ул.Комсомол., д.7, кв.93	развоздушивание стояка			14/11